

## IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DIVERSI DA TERRENI AGRICOLI

<p><b>Strutture di proprietà comunale (compresi immobili, terreni o altro anche se non direttamente utilizzato)</b></p>	<p>N. strutture di proprietà (specificare quelle in cui avviene attività del personale comunale da quelle date in gestione a terzi)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <a href="#"><u>Sede Municipale - Piazza Gramsci, 1</u></a> - uffici - gestione diretta</li> <li>2) <a href="#"><u>Edificio ex scuola elementare - via Manzoni</u></a> - uffici comunali vari (Polizia Municipale - Servizi Sociali) - Biblioteca - Ludoteca - Informagiovani - gestione diretta e/o esternalizzata</li> <li>3) <a href="#"><u>Sede Consiglio Comunale "Villa Diana" - via Umberto I</u></a> - uffici - gestione diretta</li> <li>4) <a href="#"><u>Magazzino Comunale - via Tevere, 1</u></a> - uffici - magazzino attrezzi - ricovero mezzi - gestione diretta</li> <li>5) <a href="#"><u>Vivaio Comunale - vico Tevere</u></a> - area recintata scoperta - gestione diretta</li> <li>6) <a href="#"><u>Deposito Comunale scoperto - via Temo</u></a> - area recintata scoperta - gestione diretta</li> <li>7) <a href="#"><u>Centro di Aggregazione Sociale "Ex Mattatoio" - via Oristano</u></a> - uffici - gestione diretta e/o affidamento ad ONLUS e associazioni</li> <li>8) <a href="#"><u>Cimitero Comunale - via Adda</u></a> - gestione esternalizzata</li> <li>9) <a href="#"><u>Caserma Carabinieri - via Umberto I</u></a> - gestione Comando CC</li> <li>10) <a href="#"><u>Edificio ex "Su Lauru" - vico Fontana Nuova</u></a> - utilizzazione a scopi sociali - dato in gestione ad associazioni varie ONLUS (AVIS - Volontariato, ecc.)</li> <li>11) <a href="#"><u>Edificio "Casa Caddeo" - via Cagliari</u></a> - utilizzazione a scopi sociali - dato in gestione ad associazioni varie (Pro-Loce, ecc.)</li> <li>12) <a href="#"><u>Edificio storico "Casa Orrù" - Piazza S. Antonio</u></a> - utilizzazione a scopi sociali - dato in gestione ad associazioni varie (Ass. Reg. Agricoltori, ecc.)</li> <li>13) <a href="#"><u>Cinetatro Comunale - via Cagliari</u></a> - utilizzazione saltuaria per rappresentazioni teatrali scolastiche e convegni - in concessione temporanea a scuole e associazioni varie</li> <li>14) <a href="#"><u>Mercato Civico - via Vittorio Emanuele III</u></a> - concesso in affitto a commercianti settore alimentare</li> <li>15) <a href="#"><u>Museo Civico "Villa Abbas" - Piazza Libertà</u></a> - comprendente il sito archeologico "Sa Costa" - gestione: Coop. Sociale "Villa Abbas" (gestione servizi Museali Comunali)</li> <li>16) <a href="#"><u>Edificio "Ex G.I.L. - via Oristano</u></a> - Edificio epoca fascista ex palestra e scuola - inagibile - utilizzato come magazzino reperti archeologici - gestione: Coop. Sociale "Villa Abbas" (gestione servizi Museali Comunali)</li> <li>17) <a href="#"><u>Edificio "Casa Pilloni" - vico Eleonora d'Arborea</u></a> - utilizzo: Centro Multimediale Museale - gestione: Coop. Sociale "Villa Abbas" (gestione servizi Museali Comunali)</li> <li>18) <a href="#"><u>Edificio Scolastico Scuola Primaria via Calabria</u></a> - gestione: Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" - San Gavino Monreale</li> <li>19) <a href="#"><u>Edificio Scolastico Scuola Media e dell'Infanzia - via Campania</u></a> - gestione: Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" - San Gavino Monreale (in questo istituto è operante la mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia)</li> <li>20) <a href="#"><u>Palestra via Calabria</u></a> - gestione: Istituto Comprensivo di Sardara</li> <li>21) <a href="#"><u>Bocciodromo Comunale</u></a> - via Marche - gestione: Associazione Bocciofila Sardara</li> <li>22) <a href="#"><u>Casa di riposo per anziani</u></a> - via Pascoli - gestione esternalizzata</li> <li>23) <a href="#"><u>Impianti sportivi - via Temo</u></a> - gestione mista: Comune / Polisportiva "Sardara 1983"</li> <li>24) <a href="#"><u>Impianti sportivi - via Campania</u></a> - gestione: Comune / Polisportiva "Sardara 1983"</li> <li>25) <a href="#"><u>Parco Pubblico - via Tirso</u></a> - gestione esternalizzata</li> <li>26) <a href="#"><u>Parco Pubblico - Loc. "Arriu"</u></a> - gestione diretta</li> <li>27) <a href="#"><u>Struttura ricettiva Termale</u></a> - Loc. S. Maria Acquis - gestione: Hotel Sardegna Termale Srl</li> <li>28) <a href="#"><u>Centro Congressi "Ex Bottigliera"</u></a> - Loc. S. Maria Acquis - gestione: esternalizzata parziale</li> </ol>
---	---

	<p><b>29) <u>Edificio "Ex Bagno Antico"</u></b> - Loc. S. Maria Acquas - utilizzato per visite guidate / mostre temporanee</p> <p><b>30) <u>Ex Lavatoio</u></b> - Loc. S. Maria Acquas - portico isolato aperto - sprovvisto di copertura - adibito a giardino all'aperto.</p> <p><b>31) <u>Edificio "Casa Rossa"</u></b> - Loc. S. Maria Acquas - recentemente ristrutturato - centro informativo turistico.</p> <p><b>32) <u>Edificio "Casa Suor Illuminata"</u></b> - via Umberto I - recentemente ristrutturato - da adibire ad edilizia Residenziale da affidare a canone sociale</p> <p><b>33) <u>Ecocentro Comunale</u></b> - Loc. P.I.P. "Terra Cresia" - in gestione alla Società appaltatrice dei servizi di igiene urbana.</p> <p><b>34) <u>Compendio Monumentale "Monreale"</u></b> - sito di interesse monumentale ed archeologico risalente al periodo medioevale comprendente il mastio e il borgo cinto da mura.</p> <p><b>35) <u>Sito archeologico "S. Anastasia"</u></b> - comprendente il villaggio nuragico e il pozzo sacro.</p> <p><b>36) <u>Edificio Ex scuola materna - via Trento</u></b> - attualmente dato in uso ad associazioni culturali - ristrutturazione in fase di completamento - da adibire a Micronido Comunale.</p> <p><b>Per ognuna va compilata la tabella di conformità normativa nelle pagine seguenti.</b></p>
<b>Attività svolte in ciascuna struttura comunale</b>	Attività diverse da quelle "di ufficio" - vedere tabella precedente e schede descrittive -
<b>Attività e servizi di competenza</b>	Attività di competenza del Comune e affidate in appalto: per ognuna sono indicati i referenti (come da tabella precedente e schede descrittive):

### **Tabelle di conformità normativa per ciascuna struttura di proprietà**

Per ciascun edificio comunale (municipio, biblioteca, teatro, museo, magazzino, scuole, impianti sportivi, ecc.), sono riportati gli estremi dei documenti richiesti o le indicazioni delle pratiche di riferimento. Per gli aspetti ambientali (amianto, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) sono indicate, se esistenti, le evidenze documentali presenti (es. relazione tecnica per l'accertamento dell'amianto nella struttura, o l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per gli scarichi idrici, il libretto di caldaia per le emissioni in atmosfera ecc.).

**1) SEDE MUNICIPALE – PIAZZA GRAMSCI, 1**

<b>Tipologia adempimento_1</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Piazza Gramsci, 1
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 All. A - Mapp. 961-1531-1636-1537
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (primi '60)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	Presente (verifica di rispondenza)
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Caldaia - bruciatore a gasolio
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio gasolio - 5000 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	

**2) EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE - VIA MANZONI - LOCALI PER UFFICI**

<b>Tipologia adempimento_2</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via A. Manzoni, 7
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 All. A - Mapp. 4167
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (primi '900)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Caldaia - bruciatore a gasolio
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio gasolio - 5000 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	assente
<b>Impianto di pressurizzazione antincendio</b>	Presente - recentemente sottoposto a completa revisione

<b>3) SEDE CONSIGLIO COMUNALE "VILLA DIANA"</b>	
<b>Tipologia adempimento_3</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Umberto I, 44
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 All. A - Mapp. 1300 sub A
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (primi '900)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	assente
<b>Serbatoi interrati</b>	assente
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (climatizzazione ad aria)
<b>altro</b>	

<b>4) MAGAZZINO COMUNALE</b>	
<b>Tipologia adempimento_4</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Tevere, 1
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 2609
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (anni '30)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	assente
<b>Serbatoi interrati</b>	assente
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	

**5) VIVAIO COMUNALE - AREA RECINTATA SCOPERTA**

<b>Tipologia adempimento_5</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Vico 3° Tevere
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 515
<b>Concessione Edilizia</b>	-
<b>Certificato di Agibilità</b>	-
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	-
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	-
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	-
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	organici
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

**6) DEPOSITO COMUNALE SCOPERTO - AREA RECINTATA**

<b>Tipologia adempimento_6</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Temo
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 2548
<b>Concessione Edilizia</b>	-
<b>Certificato di Agibilità</b>	-
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	-
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	-
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	assente
<b>Consumi idrici</b>	assente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Organico - Indifferenziati - inerti
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>7) CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - "EX MATTATOIO"</b>	
<b>Tipologia adempimento_7</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Oristano, 59
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 2609
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (anni '30)
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria)
<b>altro</b>	

<b>8) CIMITERO COMUNALE - VIA ADDA</b>	
<b>Tipologia adempimento_8</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Adda, sn
<b>Estremi catastali</b>	F. 39 - Mapp. A - 214-218-219-220-229-230
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - di costruzione antecedente al 1967 n. 2 ampliamenti successivi approvati 1980 - 2009
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Organico - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>9) CASERMA CARABINIERI</b>	
<b>Tipologia adempimento_9</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Umberto I, 10
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 1332
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (1932)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	tettoia e canna fumaria - segnalati alla Provincia VS
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (impianto centralizzato ad aria)
<b>altro</b>	

<b>10) EDIFICIO EX "SU LAURU"</b>	
<b>Tipologia adempimento_10</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Vico II Fontana Nuova, 4-5
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 3994
<b>Concessione Edilizia</b>	presente - anni '80
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>11) EDIFICIO "CASA CADDEO"</b>	
<b>Tipologia adempimento_11</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Cagliari, 5
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 1340 sub. 1-2
<b>Concessione Edilizia</b>	Edificio storico (anteguerra) ristrutturato negli anni '90 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>12) EDIFICIO STORICO "CASA ORRÙ"</b>	
<b>Tipologia adempimento_12</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Piazza S. Antonio, 6
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 3836
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (fine '800)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Caldaia - bruciatore a gasolio
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio gasolio - 5000 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	

<b>13) CINETEATRO COMUNALE</b>	
<b>Tipologia adempimento_13</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Cagliari, 9
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 518
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - antecedente al 1967 - ristrutturato negli anni '90 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (impianto centralizzato acqua-aria)
<b>altro</b>	

<b>14) MERCATO CIVICO</b>	
<b>Tipologia adempimento_14</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via A. Vittorio Emanuele III, 17
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 All. A - Mapp. 1293
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - antecedente al 1967 - anni '30 - ristrutturato nel 2002 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Organici - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>15) MUSEO CIVICO "VILLA ABBAS"</b>	
<b>Tipologia adempimento_15</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Piazza Libertà, 5
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 361-362 sub 1-2
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - edificio fine '800 - ristrutturato anni 80-90 (Opera pubblica approvata)
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	Presente - rilasciato nel 1997
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	serbatoio riserva idrica - segnalato alla Provincia VS
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria)
<b>Impianto estinzione incendi a manichette</b>	presente

<b>16) EDIFICIO "EX G.I.L."</b>	
<b>Tipologia adempimento_16</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Oristano, 31-33
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 273
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 - anni '30 adibito a magazzino reperti archeologici
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	serbatoi riserva idrica - segnalati alla Provincia VS
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>Impianto d'allarme antintrusione</b>	presente

<b>17) EDIFICIO "CASA PILLONI"</b>	
<b>Tipologia adempimento_17</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Vico Eleonora d'Arborea, 10
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 3678
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - antecedente al 1967 - fine '800 - ristrutturato nel 2004 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria)
<b>altro</b>	

<b>18) EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA VIA CALABRIA</b>	
<b>Tipologia adempimento_18</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Calabria, 4-6
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 2794 sub. 1
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata - anni '80
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	Presente - da aggiornare
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Caldaia - bruciatore a gasolio
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio gasolio - 5000 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	Impianto a manichette antincendio - da adeguare

<b>19) EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E DELL'INFANZIA - VIA CAMPANIA</b>	
<b>Tipologia adempimento_19</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Campania, 7
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 2592
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata – anni '80 Già sottoposta ad ampliamento
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	Presente – rilasciato nel 2008
<b>Accatastamento</b>	Presente - da aggiornare
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta – Toner – Cartucce – Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Caldaia – bruciatore a gasolio
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio gasolio – 5000 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	frigoriferi
<b>altro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensa scolastica in servizio per la scuola dell'infanzia</li> <li>• Impianto estinzione incendi a naspo certificato nel 2007</li> </ul>

<b>20) PALESTRA VIA CALABRIA</b>	
<b>Tipologia adempimento_20</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Calabria, 8
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 2794 sub. 2
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata – anni '90
<b>Certificato di Agibilità</b>	Presente - parziale
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	Impianto estinzione incendi a manichette (da revisionare)

<b>21) BOCCIODROMO COMUNALE</b>	
<b>Tipologia adempimento_21</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Marche, 8
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 2794 sub. 3
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata - anno 2003
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	

<b>22) CASA DI RIPOSO PER ANZIANI</b>	
<b>Tipologia adempimento_22</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Montale, 1
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 1826
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata - anni '80
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	Presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	copertura box GPL - segnalato alla Provincia VS
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Cartucce - Organico - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Caldaia - bruciatore a gasolio
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio gasolio - 5000 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (split ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 2 ascensori (di cui 1 montalettighe)</li> <li>• impianto di estinzione a manichette antincendio</li> </ul>

<b>23) IMPIANTI SPORTIVI - VIA TEMO</b>	
<b>Tipologia adempimento_23</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Temo, 1
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 278
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - antecedente al 1967
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	assente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>24) IMPIANTI SPORTIVI - VIA CAMPANIA</b>	
<b>Tipologia adempimento_24</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Campania, sn
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 1160-1161
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata - anni '80
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	assente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Plastica - Vetro - Organico - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	frigoriferi
<b>altro</b>	

<b>25) PARCO PUBBLICO - VIA TIRSO</b>	
<b>Tipologia adempimento_25</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Tirso, sn
<b>Estremi catastali</b>	F. 41 - Mapp. 926
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata – anni '80
<b>Certificato di Agibilità</b>	Presente – limitatamente al chiosco
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	Presente - parziale
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Organico – plastica – vetro – Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	frigoriferi
<b>altro</b>	

<b>26) PARCO PUBBLICO - LOC. "ARRIU"</b>	
<b>Tipologia adempimento_26</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Arriu / Mitza Canna
<b>Estremi catastali</b>	F. 18 Mapp. 132-133-134-135-138-176-177-142-789
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata – anni '80
<b>Certificato di Agibilità</b>	-
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Dati catastali</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	-
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Organici – Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>27) STRUTTURA RICETTIVA TERMALE</b>	
<b>Tipologia adempimento_27</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Santa Maria de Is Acquas
<b>Estremi catastali</b>	F. 35 - Mapp. 358
<b>Concessione Edilizia</b>	Opera Pubblica approvata - 1994
<b>Certificato di Agibilità</b>	presente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	Presente
<b>Accatastamento</b>	presente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	presente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Toner - Organico - vetro - plastica - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio Cucine a gas
<b>Serbatoi interrati</b>	serbatoio GPL - 2750 lt.
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Condizionatori (impianto centralizzato ad aria) - frigoriferi
<b>altro</b>	Impianto estinzione a manichette antincendio n. 2 piscine termali centro cure e trattamenti estetici

<b>28) CENTRO CONGRESSI "EX BOTTIGLIERIA"</b>	
<b>Tipologia adempimento_28</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Santa Maria de Is Acquas
<b>Estremi catastali</b>	F. 12 - Mapp. 187
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - edificio fine '800 - ristrutturato inizio anni '90 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	Presente (da aggiornare)
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	Climatizzazione (impianto centralizzato ad aria in avaria)
<b>altro</b>	

<b>29) EDIFICIO "EX BAGNO ANTICO"</b>	
<b>Tipologia adempimento_29</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Santa Maria de Is Acquas
<b>Estremi catastali</b>	F. 12 - Mapp. 61
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - edificio fine '800 - copertura ristrutturata anni '90 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	assente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	assente
<b>Consumi idrici</b>	assente
<b>Rifiuti prodotti</b>	-
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	<i>Edificio risalente alla fine del sec. XIX antico bagno termale non ristrutturato ad oggi meta di visite guidate.</i>

<b>30) EX LAVATOIO</b>	
<b>Tipologia adempimento_30</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Santa Maria de Is Acquas
<b>Estremi catastali</b>	F. 12 - Mapp. A
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - edificio dell' 800
<b>Certificato di Agibilità</b>	-
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	-
<b>Accatastamento</b>	assente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	-
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	-
<b>Consumi idrici</b>	-
<b>Rifiuti prodotti</b>	-
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	Struttura commemorativa di usi e costumi dell'800 e della prima fase del '900

<b>31) EDIFICIO "CASA ROSSA"</b>	
<b>Tipologia adempimento_31</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Santa Maria de Is Acquas
<b>Estremi catastali</b>	F. 12 - Mapp. 12
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione anteguerra - ristrutturato 1995 (Opera pubblica approvata)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	Presente
<b>Consumi idrici</b>	Presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	-
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	Utilizzato per mostre e punto di informazione turistica in occasione di eventi celebrativi, feste e sagre.

<b>32) EDIFICIO "CASA SUOR ILLUMINATA"</b>	
<b>Tipologia adempimento_32</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Umberto I, 63-65
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 308
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (fine '800) recentemente ristrutturato - in attesa di utilizzo
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	assente
<b>Conformità impianto elettrico</b>	assente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	-
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	Finanziamento Regionale accordato per riconversione in alloggio a canone sociale

<b>33) ECOCENTRO COMUNALE</b>	
<b>Tipologia adempimento_33</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Zona PIP - Via Aldo Moro, sn
<b>Estremi catastali</b>	F. 25 - Mapp. 2674-2676
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - ex depuratore - costruzione antecedente al 1967 trasferito da ABBANOA - riadattato ad EcoCentro
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	assente - problemi di continuità nei trasferimenti di proprietà
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presente
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti - stoccati</b>	Carta / cartone - ingombranti - vetro - plastica - Organici - R.A.E.E. - Indifferenziati - piccole quantità di inerti
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>34) COMPENDIO MONUMENTALE "MONREALE"</b>	
<b>Tipologia adempimento_34</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Loc. Monreale
<b>Estremi catastali</b>	F. 36 - Mapp. 121
<b>Concessione Edilizia</b>	Monumento storico di epoca medioevale comprendente Mastio e borgo medioevale - soggetto a molteplici di campagne di scavo tutt'oggi in corso (approvate come opera pubblica)
<b>Certificato di Agibilità</b>	-
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	-
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	-
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	-
<b>Consumi idrici</b>	-
<b>Rifiuti prodotti</b>	-
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	

<b>35) SITO ARCHEOLOGICO "S. ANASTASIA"</b>	
<b>Tipologia adempimento_35</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Piazza S. Anastasia
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. A
<b>Concessione Edilizia</b>	Area storica di epoca nuragica presente in centro urbano comprendente un villaggio nuragico e un Pozzo Sacro (campagne di scavo approvate come opera pubblica)
<b>Certificato di Agibilità</b>	-
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	non soggetto
<b>Accatastamento</b>	
<b>Conformità impianto elettrico</b>	presente
<b>Conformità impianto termico</b>	-
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	-
<b>Consumi idrici</b>	-
<b>Rifiuti prodotti</b>	-
<b>Emissioni in atmosfera</b>	-
<b>Serbatoi interrati</b>	-
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	-
<b>altro</b>	<i>Proprietà Parrocchia B.V. Assunta - di fatto pertinenza soggetta a visite guidate sotto la gestione comunale delle attività museali connesse col Civico Museo e il Centro Museale "Casa Pilloni"</i>

<b>36) EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA - VIA TRENTO</b>	
<b>Tipologia adempimento_36</b>	<b>Presente/assente (specificare gli estremi della documentazione pertinente)</b>
<b>Ubicazione</b>	Via Trento, 4
<b>Estremi catastali</b>	F. 26 - Mapp. 2783
<b>Concessione Edilizia</b>	assente - Edificio di costruzione antecedente al 1967 (primi '60) attualmente sottoposto a ristrutturazione (Micronido)
<b>Certificato di Agibilità</b>	assente
<b>Certificato di prevenzione Incendi</b>	assente
<b>Accatastamento</b>	Presente - da aggiornare
<b>Conformità impianto elettrico</b>	Presente - da aggiornare
<b>Conformità impianto termico</b>	assente
<b>Amianto</b>	assente
<b>Scarichi idrici</b>	presenti
<b>Consumi idrici</b>	presente
<b>Rifiuti prodotti</b>	Carta - Indifferenziati
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Assenti - bruciatore a gasolio dismesso - in sostituzione
<b>Serbatoi interrati</b>	rimosso
<b>Sostanze lesive dell'ozono</b>	assente
<b>altro</b>	